

Основные технические характеристики

- Тип используемой для печати бумаги – термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев (ширина ленты – 58^{±0,1}, внешний диаметр бобины – не более 47 мм; внутренний диаметр бобины – не менее 12 мм).
- Скорость печати – не менее 14 строк средней длины в секунду (параметры печати по умолчанию).
- Электропитание ККТ от аккумулятора с максимальным напряжением 4,2В.
- Потребляемая мощность в режиме печати – не более 18Вт.
- Порт для подключения терминала или персонального компьютера – разъем micro-USB.

Работа с ККТ допускается при:

- температуре окружающей среды от +5 °C до +45 °C;
- относительной влажности до 85% при температуре +35 °C;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

Начало работы

Для работы ККТ нужно убедиться, что в корпус установлен аккумулятор, АКБ заряжен, к ККТ и ПК подключен кабель micro-USB. После этого нужно нажать на кнопку включения на передней панели корпуса изделия. При включении будет запущена процедура автоматического самотестирования ККТ, которая занимает несколько секунд. В случае успешного окончания самотестирования индикатор питания загорается зеленым цветом и распечатывается документ «Устройство готово к работе».

 В случае возникновения какой-либо ошибки при автотестировании, необходимо выключить изделие и обратиться в организацию, обслуживающую данное изделие.

 ККТ поддерживает дистанционное обновление встроенного программного обеспечения.

Действия по настройке ККТ описаны в «Руководстве по эксплуатации».

Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка

1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. При отсутствии заполненного Акта ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки со склада Изготовителя. Гарантийные условия не распространяются на устройство печати фискальных документов, соединительные кабели, аккумулятор, печатную документацию и упаковку ККТ (подробнее гарантинные обязательства представлена на сайте <http://www.atol.ru>).
2. В целях постоянного совершенствования и улучшения качества ККТ передает, а Изготовитель собирает и обрабатывает данные telemetry изделия. Данные telemetry не содержит коммерческой тайны, либо других сведений, в той или иной мере влияющих на коммерческую деятельность пользователя. Пользователь ККТ соглашается на передачу и обработку таких данных Изготовителю в автоматическом режиме посредством доступных Пользователю телекоммуникационных каналов связи путем ввода ККТ в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения ККТ – 6 месяцев со дня изготовления.
4. Пользователь лишается права на гарантинное обслуживание при:
 - нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
 - наличии механических повреждений наружных деталей;
 - нарушении марок-пломб.
5. ККТ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +45°C, относительной влажности воздуха не более 85% при температуре 35°C. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.
6. Транспортировка ККТ должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +45°C, относительной влажности не выше 90% при температуре 35°C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт.ст.).
7. Гарантинные обязательства не распространяются на ФН. Гарантинные обязательства по обслуживанию ФН распространяются непосредственно на поставщика ФН и осуществляются согласно паспорту ФН.



47 384

Инструкция по быстрому запуску ККТ АТОЛ 1Ф

Изготовитель и правообладатель программного обеспечения

ООО «АТОЛ»


Служба сервиса и технической поддержки:

Телефон: (495) 730-7420 (многоканальный); URL: <http://www.atol.ru>; E-mail: info@atol.ru

Использование по назначению

ККТ АТОЛ 1Ф соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и Федеральным законом №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (повышение НДС до 20%) и внесена в реестр контрольно-кассовой техники. ККТ содержит внутри корпуса фискальный накопитель (далее – ФН), обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов (далее – ФД), передачу ФД в налоговые органы через оператора фискальных данных (далее – ОФД) и печать ФД на бумажных носителях. До начала применения ККТ для осуществления расчетов, ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах (подробнее изложено в документе «Руководство по эксплуатации»).

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме:



Комплектность

В комплект поставки изделия входит: аккумулятор, кабель ККТ-ПК (micro-USB), ФН (может не входить в комплект поставки), рулон термо чувствительной бумаги, комплект упаковки.

Подготовка к работе

- Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием устройства необходимо выдержать его при комнатной температуре, как минимум, в течение 6 часов, не распаковывая.
- Перед распаковкой убедиться, что упаковка не содержит внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.
- Заводской номер ККТ, печатаемый в документах (например, «Информации о ККТ»), должен соответствовать номеру, указанному на шильдике ККТ.
- Заводские марки-пломбы должны быть целостны и установлены на корпусе ККТ.
- Запрещается работа при снятом корпусе.
- Установка ККТ вблизи открытого огня, нагревательных приборов, холодильных комнат или воздушных кондиционеров, а также мест, где вода может попадать на ККТ, не допускается.
- Запрещается открывать крышки во время печати.

Питание ККТ

Питание ККТ автономное и осуществляется от литий-ионного аккумулятора Li-ion 18650, максимальное напряжение 3,7 В.



Не рекомендуется использование аккумуляторов с другими параметрами! В случае выхода из строя ККТ не подлежит гарантинному обслуживанию и ремонту.



ККТ работает только в случае, если подключен кабель micro-USB!

Зарядка АКБ осуществляется в корпусе через кабель micro-USB.


Внешний вид

Рисунок 1. Внешний вид ККТ

Установка аккумулятора

Во избежание разряда аккумулятор не устанавливается в корпус ККТ при производстве!



При первом использовании устройства с АКБ необходимо заряжать устройство не менее 5 часов. Это необходимо для печати без потери скорости и качества, а также для продления срока службы АКБ.

1. Выключить ККТ.

2. Сместить крышку отсека вниз, аккуратно освободив фиксаторы из пазов, затем отделить крышку от отсека.



Рисунок 2. Крышка отсека для ФН и АКБ отделена от корпуса ККТ




Рисунок 3. Установка аккумулятора (ФН условно не показан)


Установка чековой ленты

Рисунок 4. Заправка бумаги

1. Удерживая корпус ККТ, аккуратно с усилием открыть крышку лотка для ЧЛ.

2. Установить рулон ЧЛ 1 в лоток (термочувствительный слой с внешней стороны ЧЛ!) и вытянуть свободный конец ленты 2.

3. Закрыть крышку (до щелчка) так, чтобы свободный конец ленты 2 попал в прорезь крышки.

4. Нажать кнопку включения/промотки для проверки свободного хода ЧЛ.

Не вытаскивайте ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство.

Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги.
Запрещается открывать крышку во время печати.

В случае остановки («заедания») продвижения ЧЛ:


1. Открыть крышку.
2. Удалить рулон с замятой лентой.
3. Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги.
4. Обрезать конец замятой ленты.
5. Заправить бумагу, как описано выше.

При перекосе бумаги:

1. Открыть крышку.
2. Установить ленту в штатное положение.
3. Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ находился в прорези крышки.

Замена ФН

После исчерпания ресурса фискального накопителя, установленного в корпус изделия, нужно установить новый экземпляр ФН, для этого нужно выполнить следующие действия:

Рисунок 5. Место приложения усилий при извлечении ФН
(АКБ условно не показана)

1. Выключить ККТ. Отключить кабель micro-USB, если он были подключен.

2. Сместить крышку отсека вниз, аккуратно освободив фиксаторы из пазов, затем отделить крышку от отсека.

3. Отключить кабель АКБ от разъема блока управления ККТ.

4. Аккуратно надавить на ФН и сдвинуть его в направлении «вверх».

5. Установить новый экземпляр ФН в отсек, надавить до упора.

6. Подключить кабель АКБ к разъему блока управления.

7. Закрыть крышку отсека.

8. При последующем включении ККТ распечатает сообщение «ФН не фискализирован». Нужно выполнить перерегистрацию ККТ с указанием причины «Замена ФН» (подробнее изложено в «Руководстве по эксплуатации», документ представлен на сайте компании АТОЛ).